



上海同标质量检测技术有限公司
Shanghai Tobler Quality Testing Technology Co., Ltd.

室内环境质量检测报告

委托编号: FHJ20230048

报告编号: FHJ20230046

委托单位: 上海市徐汇区教育局

工程名称: 园南中学 2023 扩班工程

工程地址: 上海市徐汇区百色路 231 号

正文页数: 3 (页)



二〇二三年八月十八日

声 明

- 1、报告未盖“检测报告专用章”无效；
- 2、报告无检测人（或编制人）、审核人、批准人签名无效；
- 3、报告涂改无效；
- 4、未经检测单位书面批准，不得部分复制本报告。

检测机构通讯资料

单位地址：上海市浦东新区建韵路38号5幢101室、201室

邮政编码：201318

联系电话：021-55211926

传 真：021-55211926*8013

电子信箱：SHtongbiao2022@163.com

室内环境质量检测报告

一、工程概况

1、概况

委托单位：上海市徐汇区教育局
工程名称：园南中学 2023 年扩班工程
工程地点：上海市徐汇区百色路 231 号
委托单位地址：上海市徐汇区漕溪北路 336 号
建设单位：上海市徐汇区教育局
施工单位：上海文字建设集团有限公司

2、工程规模：该工程属于 I 类民用建筑工程。

表 1 工程自然间统计一览表

建筑面积 (m²)	<50	≥50 且 <100	≥100 且 <500	≥500 且 <1000	≥1000	总计
工程房间总数	0	2	0	0	0	2
抽检房间数	0	2	0	0	0	2
设置测点数	0	4	0	0	0	4

3、检测日期：2023 年 08 月 14 日至 2023 年 08 月 15 日。

二、委托内容

室内环境污染物（氡、甲醛、苯、氨、TVOC、甲苯、二甲苯）检测。

三、检测主要依据

- GB 55016-2021 《建筑环境通用规范》
- GB 50325-2020 《民用建筑工程室内环境污染控制标准》
- GB/T 18204.2-2014 《公共场所卫生检验方法第 2 部分：化学污染物》
- GB/T 16129-1995 《居住区大气中甲醛卫生检验标准方法分光光度法》
- T/CECS 569-2019 《建筑室内空气中氨检测方法标准》

四、主要检测设备

表 2 主要检测设备一览表

序号	检测仪器名称	型号	仪器编号
1	氡测定仪	JH-NT8260	A013-3
2	氡测定仪	JH-NT8260	A013-7
3	分光光度计	723	A104
4	气相色谱仪	GC9310-VI	A011-8

五、检测结果

表 3 检测结果一览表

房间序号	抽样位置	房间状态	氡(Bq/m ³)	甲醛(mg/m ³)	苯(mg/m ³)	氨(mg/m ³)	TVOC(mg/m ³)	甲苯(mg/m ³)	二甲苯(mg/m ³)
1	九年级三班	顶面:乳胶漆,墙面:乳胶漆、木饰面,地面:地板	66	0.03	<0.01	0.10	0.13	<0.01	<0.01
2	九年级五班	顶面:乳胶漆,墙面:乳胶漆、木饰面,地面:地板	50	0.03	<0.01	0.10	0.14	0.01	<0.01
标准限量			≤150	≤0.07	≤0.06	≤0.15	≤0.45	≤0.15	≤0.20

六、结论

按 GB 55016-2021、GB 50325-2020 的要求，对园南中学 2023 年扩班工程进行室内环境污染物浓度的抽样检测。经检测，结果符合 | 类民用建筑工程的要求。



见证单位：_____ / _____

见证人：_____ / _____ 证书编号：_____ / _____

检测（编制）：_____ 

审核：_____ 

批准：_____  批准人职务：_____ 授权签字人_____

签发日期：_____ 



上海同标质量检测技术有限公司

二〇二三年八月十八日